


## Diagramma di resistenza alla punta

Committente :  
 Note :==  
 Indagine :VA-198-11 - Certificato di prova : 134-11  
 Località :Mercatale V.P.  
 Numero prova :1  
 Data prova :02/08/11  
 Note operative :==  
 Profondità falda :== (cm)  
 Spinta penetr. :10 (tonn.)




## Legenda

Ascisse : Qc - lettura punta (in Kg/cm<sup>2</sup> - tratto grafico marcato).  
 : Fs - resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm<sup>2</sup>)  
 Ordinata: Z - profondità dal piano di campagna (in centimetri)

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche  
 Sede Operativa: Via di Ugnano 41 B - Firenze  
 Tel. 055-7875348 Fax. 055-7320415

## Diagramma di resistenza alla punta

Committente :  
 Note :==  
 Indagine :VA-198-11 - Certificato di prova : 134-11  
 Località :Mercatale V.P.  
 Numero prova :2  
 Data prova :02/08/11  
 Note operative :==  
 Profondità falda :== (cm)  
 Spinta penetr. :10 (tonn.)




## Legenda

Ascisse : QC - lettura punta (in Kg/cm<sup>2</sup> - tratto grafico marcato)  
 : Fs - resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm<sup>2</sup>)  
 Ordinata: Z - profondità dal piano di campagna (in centimetri)

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche  
 Sede Operativa: Via di Ugnano 41 B - Firenze  
 Tel. 055-7875348 Fax. 055-7320415

# Diagramma di resistenza alla punta


Committente :  
 Note :==  
 Indagine :VA-198-11 - Certificato di prova : 134-11  
 Località :Mercatale V.P.  
 Numero prova :3  
 Data prova :02/08/11  
 Note operative :==  
 Profondità falda :== (cm)  
 Spinta penetr. :10 (tonn.)









## Legenda


Ascisse : Qc - lettura punta (in Kg/cm<sup>2</sup> - tratto grafico marcato)  
           : Fs - resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm<sup>2</sup>)  
 Ordinata: Z - profondità dal piano di campagna (in centimetri)






Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche  
 Sede Operativa: Via di Ugnano 41 B - Firenze  
 Tel. 055-7875348 Fax. 055-7320415




- |   |  |  |
|---|--|--|
|  TERRENO VEGETALE        |  ARGILLA LIMOSA           |  LIMO SABBIOSO CON GHIAIA |
|  ARGILLA LIMOSA COMPATTA |  LIMO SABBIOSO CON GHIAIA |  |











- |   |  |  |
|---|--|--|
|  TERRENO VEGETALE        |  ARGILLA LIMOSA           |  LIMO SABBIOSO CON GHIAIA |
|  ARGILLA LIMOSA COMPATTA |  LIMO SABBIOSO CON GHIAIA |  |

0,0 m      5,0 m      10,0 m





- |   |  |  |
|---|--|--|
|  TERRENO VEGETALE        |  ARGILLA LIMOSA           |  LIMO SABBIOSO CON GHIAIA |
|  ARGILLA LIMOSA COMPATTA |  LIMO SABBIOSO CON GHIAIA |  |

