COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – PIANO OPERATIVO
QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: *Collaboratori*:	SCHEDA N. 5356 BIS

Toponimo ed indirizzo: Via Mandria (della) 13/13 A
Località : Le Mandrie di Sotto
CTR 1:5000
NTC: F 36 particella 167



	OGGETTO	Valore
A	Annesso in legno	SV
B	Annesso agricolo-deposito in legno	SV

Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 14-12-2023

USO ATTUALE	
A	deposito
B	deposito

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	assenti
B	assenti

Note:

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE ESTERNE	
A	
Coperture	leggere
Gronde e cornicioni	presente
Comignoli	assenti
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	presenti
Infissi e persiane	assenti
Elementi costruttivi/decorativi	assenti
Elementi aggettanti (tettini)	assenti

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE ESTERNE	
B	
Coperture	gravi
Gronde e cornicioni	presente
Comignoli	assenti
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	presenti
Infissi e persiane	assenti
Elementi costruttivi/decorativi	presenti
Elementi aggettanti (tettini)	assenti

STATO di CONSERVAZIONE	
A	Scarso
B	scarso

VALORE	
A	Scarso
B	scarso

AREA DI PERTINENZA	Valore complessivo : Scarso
Recinzione esterna	Deposito costruito in legno di scarso valore; deposito attrezzature costruito in legno e copertura a coppi di scarso valore
Cancello	
Recinzione con rete metallica	
Recinzione con siepe viva	
Recinzione con muri	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive gravi
Pavimentazione	Leggere	
Muri a retta in c.a.	Leggere	
Arredo (lumi; gazabo ecc)	Gravi	
Vegetazione incongrua	Gravi	
Garage/rimessa interrata	Assente	
Box	Assente	
Parcheggio	Presente	Area sterrata

VISIBILITA’

A

1

2

3

4

5

B

6

7